

受控编号：SDJC/JL-13-91-56

版本号：V1.0

编号：2491796-2026



蒙 矿管 25 01



# 检测检验报告

样品名称： 隔绝式压缩氧气自救器（半年）

规格型号： ZYX45 (B)

委托单位：

报告日期： 2026-08-31



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



# 声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



编号：2491796-2026

检测检验报告

|        |                                                |         |             |
|--------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| 委托单位   |                                                | 协议号     | W1426070467 |
| 委托单位地址 |                                                |         |             |
| 样品接收日期 | 2026-07-31                                     | 委托人联系方式 |             |
| 委托日期   | 2026-07-31                                     | 规格型号    | ZYX45 (B)   |
| 样品名称   | 隔绝式压缩氧气自救器（半年）                                 | 样品数量    | 2台          |
| 生产厂家   |                                                |         |             |
| 检验地点   | 新能源科技公司                                        | 检验类别    | 委托检测        |
| 检验日期   | 2026-07-31～2026-08-31                          | 样品来源    |             |
| 检验项目   | 结构设计及外观检查、氧气瓶压力、更换氢氧化钙                         |         |             |
| 依据标准   | GB 24502-2023 《煤矿用自救器》                         |         |             |
| 检验结论   | 经检验，该2个样品所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定。 |         |             |
| 备注     |                                                |         |             |


白文雄  
审批：白文雄  
2026-08-31

张海艳  
审核：张海艳

王雅妮  
主检：王雅妮

编号：2491796-2026

检测检验报告


| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 24061609 |                                                                                       | 更换氢氧化钙日期 | 2026-07-31                   |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |          | 检验结果                                                                                  | 单项判定     | 检验方法                         |  |
| 1  | H14260707564 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |          | 未开启                                                                                   | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |          | 未断裂                                                                                   | 合格       |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |          | 未破损变形                                                                                 | 合格       |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |          | 22                                                                                    | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |          | 更换氢氧化钙后照片                                                                             |          |                              |  |
|    |              |  |          |          |  |          |                              |  |

国能神东  
专用章  
00261



编号：2491796-2026


检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |          |                                                                                       |          |                              |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 24061566 |                                                                                       | 更换氢氧化钙日期 | 2026-07-31                   |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |          | 检验结果                                                                                  | 单项判定     | 检验方法                         |
| 2  | H14260707565 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |          | 未开启                                                                                   | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |          | 未断裂                                                                                   | 合格       |                              |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |          | 未破损变形                                                                                 | 合格       |                              |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |          | 20                                                                                    | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |          | 更换氢氧化钙后照片                                                                             |          |                              |
|    |              |  |          |          |  |          |                              |



检测检验报告

现场作业照片



以下空白