

受控编号：SDJC/JL-13-91-56

版本号：V1.0

编号：2497032-2026



蒙 矿管 25 01



# 检测检验报告

样品名称： 隔绝式压缩氧气自救器（半年）

规格型号： ZYX-45（S）

委托单位： 寸草塔二矿

报告日期： 2026-08-31



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



# 声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

## 检测检验报告

|        |                                    |         |             |
|--------|------------------------------------|---------|-------------|
| 委托单位   | 寸草塔二矿                              | 协议号     | W1426080518 |
| 委托单位地址 |                                    |         |             |
| 样品接收日期 | 2026-08-06                         | 委托人联系方式 |             |
| 委托日期   | 2026-08-06                         | 规格型号    | ZYX-45 (S)  |
| 样品名称   | 隔绝式压缩氧气自救器（半年）                     | 样品数量    | 10台         |
| 生产厂家   |                                    |         |             |
| 检验地点   | 新能源科技公司                            | 检验类别    | 委托检测        |
| 检验日期   | 2026-08-06~2026-08-31              | 样品来源    | 寸草塔二矿       |
| 检验项目   | 结构设计及外观检查、氧气瓶压力、正压气密性、负压气密性、更换氢氧化钙 |         |             |
| 依据标准   | GB 24502-2023 《煤矿用自救器》             |         |             |



神东检测  
SHENDONG TESTING

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 检验结论 | 经检验，该10个样品中，样品H14260808909所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808910所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808911所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808912所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808913所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808914所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808915所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808916所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808917所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定；样品H14260808918所检项目中正压气密性, 负压气密性的检测结果不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定，其余所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定。 |
| 备注   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

白文雄  
审批：白文雄  
2026-08-31

张海艳  
审核：张海艳

王雅妮  
主检：王雅妮

神东检测  
SHENDONG TESTING

神东检测  
SHENDONG TESTING

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1255 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 1  | H14260808909 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 20     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 388.40 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 401.20 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1051 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 2  | H14260808910 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 20     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 180.11 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 202.86 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-902 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 3  | H14260808911 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 21    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 79.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 83.60 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |       |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1155 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 4  | H14260808912 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 20     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 124.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 126.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-927 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 5  | H14260808913 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 21     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 771.50 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 721.30 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-778 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 6  | H14260808914 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 420.40 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 417.80 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-137 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 7  | H14260808915 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 656.50 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 605.70 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                  |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-969 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                  | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 8  | H14260808916 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                  | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                  | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                  | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                  | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 167.10 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                  | 77.00  | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                  |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                  |        |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1085 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 9  | H14260808917 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 776.30 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 707.20 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |                   |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 250110310001-1012 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-08                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |                   | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 10 | H14260808918 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |                   | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |                   | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |                   | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |                   | 21     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 666.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |                   | 632.10 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |                   |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |                   |        |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2497032-2026

# 检测检验报告

现场作业照片



以下空白