

受控编号：SDJC/JL-10-91-12

版本号：V2.0

编号：2524022-2026



蒙 矿管 25 01



# 检测检验报告

|       |                |
|-------|----------------|
| 样品名称： | 隔绝式压缩氧气自救器（半年） |
| 规格型号： | ZYX45          |
| 委托单位： | 大柳塔煤矿          |
| 报告日期： | 2026-09-20     |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



# 声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910

检测检验报告

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 委托单位   | 大柳塔煤矿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 协议号     | W1426080631 |
| 委托单位地址 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 样品接收日期 | 2026-08-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 委托人联系方式 |             |
| 委托日期   | 2026-08-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 规格型号    | ZYX45       |
| 样品名称   | 隔绝式压缩氧气自救器（半年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 样品数量    | 10台         |
| 生产厂家   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 检验地点   | 新能源科技开发有限责任公司C108室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检验类别    | 委托检测        |
| 检验日期   | 2026-08-20~2026-09-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 样品来源    | 大柳塔煤矿活鸡兔井   |
| 检验项目   | 结构设计及外观检查、氧气瓶压力、正压气密性、负压气密性、更换氢氧化钙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |
| 依据标准   | GB 24502-2023 《煤矿用自救器》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |
| 检验结论   | <p>经检验，该10个样品中，该送检样品H14260811755经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811756经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811757经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811758经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811759经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811760经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811761经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811762经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811763经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格；该送检样品H14260811764经检测检验，所检项目结构设计及外观检查,正压气密性,负压气密性不符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该隔绝式压缩氧气自救器（半年）不合格。</p> |         |             |
| 备注     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |

审批：白文雄

审核：张海艳

主检：王婷

白文雄

张海艳

王婷

2026-09-20

编号：2524022-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 154314 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 1  | H14260811755 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 23     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 161.60 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 317.40 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



编号：2524022-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |        |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 153173 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 2  | H14260811756 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 431.20 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 602.60 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |

编号：2524022-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 153587 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 3  | H14260811757 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 743.70 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 561.20 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



编号：2524022-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |        |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 152292 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 4  | H14260811758 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 779.30 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 428.00 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



编号：2524022-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 154297 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 5  | H14260811759 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 23     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 593.90 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 246.40 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



编号：2524022-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 153724 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 6  | H14260811760 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa              |        | 22     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性 (Pa)                                                                          | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 418.60 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性 (Pa)                                                                          | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 192.50 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



编号：2524022-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |        |        |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 154333 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 7  | H14260811761 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 21     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 777.60 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 530.30 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



编号：2524022-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 152362 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                              | 2026-08-20                   |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                  | 检验方法                         |  |
| 8  | H14260811762 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                    | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                    |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                    |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 23     | 合格                                                                                    | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 810.70 | 不合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 623.50 | 不合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                             |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |

编号：2524022-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |                     |        |        |                                                                                       |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 154549 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                              | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                  | 检验方法                         |  |
| 9  | H14260811763 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                    | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                    |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                    |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 22     | 合格                                                                                    | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 653.30 | 不合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 427.10 | 不合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                             |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



编号：2524022-2026

检测检验报告

| 序号 | 样品状态         | 红色整机完好                                                                              | 出厂编号                | 154332 |        | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值                |        | 检验结果   | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 10 | H14260811764 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启               |        | 未开启    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂               |        | 未断裂    | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形            |        | 未破损变形  | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力(MPa)                                                                          | ≥18MPa              |        | 23     | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 正压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 206.30 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.2 |  |
|    |              | 负压气密性(Pa)                                                                           | 1min内压力计变化值不应大于50Pa |        | 142.70 | 不合格                                                                                  | GB 24502-2023《煤矿用自救器》6.6.4.1 |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |                     |        |        | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |                     |        |        |  |                              |  |



检测检验报告

现场作业照片



以下空白