

受控编号：SDJC/JL-10-91-12

版本号：V1.0

编号：2524008-2026



蒙 矿管 25 01



# 检测检验报告

样品名称： 隔绝式压缩氧气自救器（半年）

规格型号： ZYX-45 (S)

委托单位： 石圪台煤矿

报告日期： 2026-09-22



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



# 声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910

受控编号：SDJC/JL-10-91-12



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|        |                                                 |         |             |
|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------|
| 委托单位   | 石圪台煤矿                                           | 协议号     | W1426080627 |
| 委托单位地址 |                                                 |         |             |
| 样品接收日期 | 2026-08-20                                      | 委托人联系方式 |             |
| 委托日期   | 2026-08-20                                      | 规格型号    | ZYX-45 (S)  |
| 样品名称   | 隔绝式压缩氧气自救器（半年）                                  | 样品数量    | 10台         |
| 生产厂家   |                                                 |         |             |
| 检验地点   | 新能源科技开发有限责任公司C108室                              | 检验类别    | 委托检测        |
| 检验日期   | 2026-08-20～2026-09-22                           | 样品来源    | 石圪台煤矿       |
| 检验项目   | 结构设计及外观检查、氧气瓶压力、更换氢氧化钙                          |         |             |
| 依据标准   | GB 24502-2023 《煤矿用自救器》                          |         |             |
| 检验结论   | 经检验，该10个样品所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定。 |         |             |
| 备注     | /                                               |         |             |

审批：白文雄  
2026-09-22

审核：张海艳  
张海艳

主检：王雅妮  
王雅妮

受控编号：SDJC/JL-10-91-12



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |       |                                                                                      |                                  |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 2026-08-20色整<br>机完好                                                                 | 出厂编号     | 240628310001-218 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                       |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                             |  |
| 1  | H14260811537 | 结构设计及外观<br>检查                                                                       | 自救器开启    |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿<br>用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                                  |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                                  |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 22    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿<br>用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                                  |  |
|    |              |  |          |                  |       |  |                                  |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |                                                                                      |          |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250603310001-967 |                                                                                      | 更换氢氧化钙日期 | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果                                                                                 | 单项判定     | 检验方法                         |  |
| 2  | H14260811538 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启                                                                                  | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂                                                                                  | 合格       |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形                                                                                | 合格       |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 22                                                                                   | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |          |                              |  |
|    |              |  |          |                  |  |          |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12





国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |                                                                                      |          |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250603310001-870 |                                                                                      | 更换氢氧化钙日期 | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果                                                                                 | 单项判定     | 检验方法                         |  |
| 3  | H14260811539 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启                                                                                  | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂                                                                                  | 合格       |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形                                                                                | 合格       |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 22                                                                                   | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |          |                              |  |
|    |              |  |          |                  |  |          |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250701310001-036 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 4  | H14260811540 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 21    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |          |                  |       |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250701310001-310 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 5  | H14260811541 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 21    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |          |                  |       |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                   |                                                                                      |          |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250408310001-1786 |                                                                                      | 更换氢氧化钙日期 | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                   | 检验结果                                                                                 | 单项判定     | 检验方法                         |  |
| 6  | H14260811542 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                   | 未开启                                                                                  | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                   | 未断裂                                                                                  | 合格       |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                   | 未破损变形                                                                                | 合格       |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                   | 22                                                                                   | 合格       | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                   | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |          |                              |  |
|    |              |  |          |                   |  |          |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 240628310001-195 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 7  | H14260811543 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 21    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |          |                  |       |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12





国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250701310001-001 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 8  | H14260811544 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 22    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |          |                  |       |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250701310001-225 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 9  | H14260811545 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 22    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |          |                  |       |  |                              |  |

受控编号：SDJC/JL-10-91-12




国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

|    |              |                                                                                     |          |                  |       |                                                                                      |                              |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 序号 | 样品状态         | 橙色整机完好                                                                              | 出厂编号     | 250701310001-148 |       | 更换氢氧化钙日期                                                                             | 2026-08-20                   |  |
|    | 化验编号         | 检验项目                                                                                | 标准限值     |                  | 检验结果  | 单项判定                                                                                 | 检验方法                         |  |
| 10 | H14260811546 | 结构设计及外观检查                                                                           | 自救器开启    |                  | 未开启   | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a |  |
|    |              |                                                                                     | 封印条断裂    |                  | 未断裂   | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              |                                                                                     | 外壳严重破损变形 |                  | 未破损变形 | 合格                                                                                   |                              |  |
|    |              | 氧气瓶压力 (MPa)                                                                         | ≥18MPa   |                  | 20    | 合格                                                                                   | GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c |  |
|    |              | 氧气瓶压力照片                                                                             |          |                  |       | 更换氢氧化钙后照片                                                                            |                              |  |
|    |              |  |          |                  |       |  |                              |  |



国家能源集团  
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司  
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2524008-2026

检测检验报告

现场作业照片



以下空白